



### LOCALISATION


**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE CORLEUX  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615328.22 **X WGS84** 1.8332  
**Y Lambert 93** 6926002.98 **Y WGS84** 49.4278

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h



### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 4.8 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1.4 bars  
**Débit sous 1 bar**  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES EAUX OUIES  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615890.11 **X WGS84** 1.8409  
**Y Lambert 93** 6926283.44 **Y WGS84** 49.4304


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 5.8 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.6 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES EAUX OUIES  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 616372.27 **X WGS84** 1.8475  
**Y Lambert 93** 6926298.72 **Y WGS84** 49.4306

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 6.2 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 3.2 bars  
**Débit sous 1 bar**  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE LA GRIPPE  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 616723.38 **X WGS84** 1.8524  
**Y Lambert 93** 6926223.81 **Y WGS84** 49.43

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955

**Diamètre réseau**  
**Matériau réseau**

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION




PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 5 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.1 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE D'ESPAUBOURG (D109)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615200.76 **X WGS84** 1.8315  
**Y Lambert 93** 6925753.48 **Y WGS84** 49.4256

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 4 bars **Débit sous 1 bar** 38 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE D'ESPAUBOURG (D109)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615123.2 **X WGS84** 1.8304  
**Y Lambert 93** 6925771.03 **Y WGS84** 49.4257


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 25/09/2020  
**Pression statique** 2.5 bars **Débit sous 1 bar** 25 m<sup>3</sup>/h  
**Pression au débit** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Date</b> 25/09/2020          | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b> Oui           | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>                 | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |                             |
| <b>Commentaires</b>             |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE D'ESPAUBOURG (D109)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614876.7 **X WGS84** 1.827  
**Y Lambert 93** 6925816.45 **Y WGS84** 49.4261


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 4 bars **Débit sous 1 bar** 57 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE LUCIEN GODEFROY  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614835.26 **X WGS84** 1.8264  
**Y Lambert 93** 6925999.98 **Y WGS84** 49.4278


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 4 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE CALIMONT  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614795.76 **X WGS84** 1.8258  
**Y Lambert 93** 6926353.59 **Y WGS84** 49.4309


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 4.8 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1.1 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DU PLACEAU  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615422.24 **X WGS84** 1.8342  
**Y Lambert 93** 6927316.72 **Y WGS84** 49.4397

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955

**Diamètre réseau**  
**Matériau réseau**

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 25/09/2020  
**Pression statique** 7 bars **Débit sous 1 bar** 31 m<sup>3</sup>/h  
**Pression au débit** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Date</b> 25/09/2020          | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b> Oui           | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |                             |
| <b>Commentaires</b>             |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE SAINT-LEU (N31)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614640.92 **X WGS84** 1.8233  
**Y Lambert 93** 6927857.16 **Y WGS84** 49.4444

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1000

**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 6.6 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 3.6 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE SAINT-LEU (N31)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615044.97 **X WGS84** 1.8289  
**Y Lambert 93** 6927825.58 **Y WGS84** 49.4442

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955

**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 6.1 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 3.4 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |                        |                             |          |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019             | <b>Etat général</b>         | Bon      |
| <b>En Service</b>               | Oui                    | <b>Manoeuvre</b>            |          |
| <b>Numérotation</b>             |                        | <b>Commande de vidange</b>  | Bon état |
| <b>Commande supérieure</b>      | Bon état               | <b>Graissage</b>            | Non      |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       | Bon état               | <b>Corps de l'hydrant</b>   | Bon état |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        | Bon état               | <b>Vanne de coupure</b>     |          |
| <b>Clapet de pied</b>           |                        | <b>Serrure</b>              |          |
| <b>Presse étoupe</b>            |                        | <b>Plaque signalétique</b>  |          |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> | A remplacer            | <b>Minikit choc</b>         |          |
| <b>Rambarde de protection</b>   |                        | <b>Volant</b>               |          |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état               | <b>Joint</b>                |          |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état               | <b>Raccords symétriques</b> |          |
| <b>Bouchons</b>                 |                        |                             |          |
| <b>Commentaires</b>             | Poteau fuit au millieu |                             |          |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES SOLONS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615051.31 **X WGS84** 1.829  
**Y Lambert 93** 6927655.23 **Y WGS84** 49.4427

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 7 bars **Débit sous 1 bar** ( )  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 3.6 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES SOLONS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615028.74 **X WGS84** 1.8288  
**Y Lambert 93** 6927154.44 **Y WGS84** 49.4382

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 19/03/2020  
**Pression statique** 6.6 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 3 bars  
**Débit sous 1 bar**  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE RICHARD  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614794.88 **X WGS84** 1.8259  
**Y Lambert 93** 6925638.11 **Y WGS84** 49.4245


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1955  
  
**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 3.6 bars **Débit sous 1 bar** 27 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE RICHARD  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614843.22 **X WGS84** 1.8266  
**Y Lambert 93** 6925428.16 **Y WGS84** 49.4226


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1976  
  
**Diamètre réseau** 140 mm  
**Matériau réseau** Polychlorure de Vinyle

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 2.4 bars **Débit sous 1 bar** 10 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 10/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 613949.66 **X WGS84** 1.8143  
**Y Lambert 93** 6925428.22 **Y WGS84** 49.4225

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1973

**Diamètre réseau** 63 mm  
**Matériau réseau** Polychlorure de Vinyle

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 7 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 24 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          |            | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614150.99 **X WGS84** 1.8171  
**Y Lambert 93** 6925351.03 **Y WGS84** 49.4218

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1973  
  
**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 25/09/2020  
**Pression statique** 0 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 0 bars  
**Débit sous 1 bar**  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |                                     |                             |             |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Date</b>                     | 25/09/2020                          | <b>Etat général</b>         | Mauvais     |
| <b>En Service</b>               | Oui                                 | <b>Manoeuvre</b>            | (difficile) |
| <b>Numérotation</b>             |                                     | <b>Commande de vidange</b>  |             |
| <b>Commande supérieure</b>      |                                     | <b>Graissage</b>            |             |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |                                     | <b>Corps de l'hydrant</b>   |             |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |                                     | <b>Vanne de coupure</b>     |             |
| <b>Clapet de pied</b>           |                                     | <b>Serrure</b>              |             |
| <b>Presse étoupe</b>            |                                     | <b>Plaque signalétique</b>  |             |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |                                     | <b>Minikit choc</b>         |             |
| <b>Rambarde de protection</b>   |                                     | <b>Volant</b>               |             |
| <b>Socle d'ancrage</b>          |                                     | <b>Joint</b>                |             |
| <b>Peinture</b>                 |                                     | <b>Raccords symétriques</b> |             |
| <b>Bouchons</b>                 |                                     |                             |             |
| <b>Commentaires</b>             | Ouverture impossible - Haie gênante |                             |             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614337.01 **X WGS84** 1.8197  
**Y Lambert 93** 6925222.23 **Y WGS84** 49.4207

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1970

**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 7 bars **Débit sous 1 bar** 23 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614588.35 **X WGS84** 1.8232  
**Y Lambert 93** 6925098 **Y WGS84** 49.4196

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1970

**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 7 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 25 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          |            | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614889.11 **X WGS84** 1.8273  
**Y Lambert 93** 6924998.51 **Y WGS84** 49.4188

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1970

**Diamètre réseau** 125 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 4.5 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 25 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          |            | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615279.14 **X WGS84** 1.8327  
**Y Lambert 93** 6924829.14 **Y WGS84** 49.4173

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1000

**Diamètre réseau** 60 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 03/07/2020  
**Pression statique** 5.4 bars **Débit sous 1 bar** 33 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Date</b> 03/07/2020                                 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b> Oui                                  | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>                                    | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>                             | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>                              | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>                               | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>                                  | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>                                   | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b>                        | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>                          | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>                                 | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>  | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>  |                             |
| <b>Commentaires</b><br>Fuite au niveau de la Manivelle |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615476.92 **X WGS84** 1.8355  
**Y Lambert 93** 6924767.23 **Y WGS84** 49.4168

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1970

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 03/07/2020  
**Pression statique** 5.4 bars **Débit sous 1 bar** 34 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Date</b> 03/07/2020          | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b> Oui           | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>                 | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |                             |
| <b>Commentaires</b>             |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DES LARRIS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615741.85 **X WGS84** 1.8392  
**Y Lambert 93** 6924622.74 **Y WGS84** 49.4155

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1970

**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte indéterminée

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 4.9 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.4 bars  
**Débit sous 1 bar**  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |             |                             |             |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019  | <b>Etat général</b>         |             |
| <b>En Service</b>               | Oui         | <b>Manoeuvre</b>            |             |
| <b>Numérotation</b>             |             | <b>Commande de vidange</b>  |             |
| <b>Commande supérieure</b>      |             | <b>Graissage</b>            |             |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |             | <b>Corps de l'hydrant</b>   |             |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |             | <b>Vanne de coupure</b>     |             |
| <b>Clapet de pied</b>           |             | <b>Serrure</b>              |             |
| <b>Presse étoupe</b>            |             | <b>Plaque signalétique</b>  |             |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> | (1 changés) | <b>Minikit choc</b>         |             |
| <b>Rambarde de protection</b>   |             | <b>Volant</b>               |             |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état    | <b>Joints</b>               | (1 changés) |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état    | <b>Raccords symétriques</b> | (0 changés) |
| <b>Bouchons</b>                 | (1 changés) |                             |             |
| <b>Commentaires</b>             |             |                             |             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE LA GRIPPE  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 616680.53 **X WGS84** 1.8517  
**Y Lambert 93** 6926362.89 **Y WGS84** 49.4313

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 2007

**Diamètre réseau** 150 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/03/2020  
**Pression statique** 5.6 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.3 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |            |                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | 11/04/2019 | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | Oui        | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             |            | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      |            | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       |            | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        |            | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           |            | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            |            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> |            | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   |            | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | Bon état   | <b>Joints</b>               |
| <b>Peinture</b>                 | Bon état   | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |            |                             |
| <b>Commentaires</b>             |            |                             |

### LOCALISATION

**Commune** CUIGY-EN-BRAY  
**Adresse** RUE DE LA BRIQUETERIE  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615073.5703 **X WGS84** 1.8293  
**Y Lambert 93** 6928046.9475 **Y WGS84** 49.4462

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose**

**Diamètre réseau**  
**Matériau réseau**

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 08/01/2020  
**Pression statique** 3.6 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.6 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Date</b>                     | <b>Etat général</b>         |
| <b>En Service</b>               | <b>Manoeuvre</b>            |
| <b>Numérotation</b>             | <b>Commande de vidange</b>  |
| <b>Commande supérieure</b>      | <b>Graissage</b>            |
| <b>Carré de manoeuvre</b>       | <b>Corps de l'hydrant</b>   |
| <b>Tige de manoeuvre</b>        | <b>Vanne de coupure</b>     |
| <b>Clapet de pied</b>           | <b>Serrure</b>              |
| <b>Presse étoupe</b>            | <b>Plaque signalétique</b>  |
| <b>Couvercles/capots/coffre</b> | <b>Minikit choc</b>         |
| <b>Rambarde de protection</b>   | <b>Volant</b>               |
| <b>Socle d'ancrage</b>          | <b>Joint</b>                |
| <b>Peinture</b>                 | <b>Raccords symétriques</b> |
| <b>Bouchons</b>                 |                             |
| <b>Commentaires</b>             |                             |